

PRONUM

INSTRUKCJA INSTALACJI

UKŁADU STEROWANIA NUMERYCZNEGO

CNC PRONUM 640 FC

MDT Obrabiarki s.c.

05-120 Legionowo
ul. Daliowa 55

Leszek Kraśniewski: 500-294-980
Michał Kraśniewski: 514-678-054



www.mdtoobrabiarki.com.pl
mdt@mdtoobrabiarki.com.pl

INSTRUKCJA INSTALACJI

UKŁADU STEROWANIA NUMERYCZNEGO FREZAREK

CNC PRONUM 640 FC

OPIS WEJŚĆ I WYJŚĆ

OPIS PARAMETRÓW MASZYNOWYCH

LIPIEC 2014

SPIS TREŚCI.

SPIS TREŚCI.....	1
1. WSTĘP.....	3
2. INSTALACJA USN.....	3
3. PRZYŁĄCZENIE USN.....	4
3.1. Sieć zasilająca i uziemienie.....	4
3.2. Połączenia zewnętrzne i opis sygnałów.....	4
3.2.1. Zalecenia ogólne.....	4
3.2.2. Wejścia pomiarowe.....	5
3.2.3. Wyjścia napędowe.....	7
3.2.4. Wejścia i wyjścia cyfrowe.....	8
3.2.4.1. Parametry wejść/wyjść.....	8
3.2.4.2. Rozmieszczenie sygnałów na wejściach i wyjściach.....	9
3.2.5. Stop awaryjny.....	10
3.2.6. Interfejs szeregowy RS 232.....	11
4. OPIS PARAMETRÓW MASZYNOWYCH.....	13
4.1. Parametry osiowe.....	13
4.2. Parametry wrzeciona.....	19
4.3. Parametry interpolacji i posuwu.....	22
4.4. Parametry PLC.....	23
4.5. Pozostałe parametry.....	23
4.6. Format parametrów maszynowych dla RS232.....	24
4.7. Korekcja błędów śruby (opcja).....	28
5. KÓLKO RĘCZNE (OPCJA).....	30
5.1. Parametry techniczne.....	30
5.2. Obsługa.....	30
5.3. Instalacja.....	30
6. GWARANCJA.....	32
7. KARTA PARAMETRÓW MASZYNOWYCH PRONUM 640 FC.....	33

1. WSTĘP.

Instrukcja zawiera opis instalacji i dołączania układu sterowania numerycznego PRONUM 640FC, nazywanego dalej USN, do obrabiarki sterowanej numerycznie wyposażonej w układ dopasowująco sterujący (UDS), oraz układy napędowe i przetworniki do pomiaru położenia. Obejmuje opis sygnałów wejściowych i wyjściowych USN, ogólne zalecenia dotyczące połączeń USN z UDS i obrabiarką oraz opis parametrów maszynowych.

2. INSTALACJA USN.

USN wykonany jest w postaci jednego modułu konstrukcyjnego zawierającego wszystkie niezbędne zespoły tworzące układ sterowania numerycznego obrabiarek.

Przyjęto założenie, że program obróbki wprowadzany jest do pamięci chronionej układu sterowania za pośrednictwem interfejsu szeregowego RS232.

Złącze tego interfejsu umieszczone jest na płycie czołowej USN.

Wymiary zewnętrzne USN, wymiary przyłączeniowe oraz położenie złączy umożliwiających dołączenie USN do obrabiarki pokazano na Rys. 1.

Płyta przednia USN stanowi pulpit operatora. Ta część obudowy USN jest elementem szczelnym, zapewniającym stopień ochrony nie gorszy niż IP54 wg PN/E-08106. Pozostałe części obudowy USN, a są nimi ścianki boczne, górna, dolna i tylna, stanowią jedynie osłonę przed narażeniami mechanicznymi oraz umożliwiają odpowiedni przepływ powietrza chłodzącego USN. Dwa wewnętrzne wentylatory wymuszają obieg powietrza. Wlot i wylot powietrza zaznaczono na Rys. 1.

Szczeliny w ścianie tylnej (patrz Rys. 1 – widok od tyłu) umożliwiają dostęp do złączy szufladowych umieszczonych na kartach USN.

USN należy umieścić w obudowie zewnętrznej lub wewnątrz obrabiarki o głębokości nie mniejszej niż 250 mm przykręcając go ośmioma wkrętami M6 według Rys. 1. Stopień ochrony obudowy powinien być nie gorszy niż IP54 według PN/E-08106. Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy nie powinna przekraczać 55 °C. Obudowa zewnętrzna lub wnęka obrabiarki powinna zapewniać stopień ochrony nie gorszy niż IP54 według PN/E-08106.

USN pracuje poprawnie przy narażeniach konstrukcji mocującej na wibracje nie przekraczających 2g w zakresie do 150 Hz.

Należy unikać mocowania USN do elementów, które w czasie pracy obrabiarki narażone są na rezonanse mechaniczne. Układy dopasowująco sterujące i napędowe obrabiarki powinny być montowane w oddzielnej obudowie i nie powinny podgrzewać obudowy USN.

W skład kompletnego układu sterowania wchodzi:

1. Układ sterowania szt. 1
2. Wtyk sieciowy szt. 1
3. Gniazda szufladowe typu CANON z obudowami:
 - 37 stykowe (ilość zależy od konfiguracji)
 - 25 stykowe (ilość zależy od konfiguracji)
4. Wtyki szufladowe typu CANON z obudowami:
 - 15 stykowe (ilość zależy od konfiguracji)
5. Bezpieczniki 2A szt. 2
6. Kluczyki do stacyjki szt. 2

Uwaga: Kable przyłączeniowe dostarczane są przez producenta obrabiarki.

3. PRZYŁĄCZENIE USN.

3.1. SIEĆ ZASILAJĄCA I UZIEMIENIE.

USN zasilany jest napięciem przemiennym 230 V doprowadzanym kablem (dostarczonym przez producenta obrabiarki) do typowego złącza zasilaczy mikrokomputerowych wg normy BN-84/3069-06 (złącze dostarcza producent USN). Złącze wyposażone jest w blokadę mechaniczną uniemożliwiającą odłączenie kabla bez zdjęcia blokady.

Częstotliwość sieci powinna wynosić 50 Hz \pm 2 Hz.

USN powinien być zasilany napięciem 230 V +10%, -15% zgodnie z normą PN-83/T-42106 za pośrednictwem transformatora zasilającego typu np. TO 100-400/230 (dostarczanego przez producenta obrabiarki), który zasilany jest z sieci przemysłowej z napięcia międzyfazowego 400 V +10%, -15%. Maksymalny pobór mocy wynosi 70 W. Obwód zasilania USN jest chroniony bezpiecznikami topikowymi z wkładkami o działaniu szybkim typ Bi-Wts 2A/250 V (patrz punkt 3.2.5).

USN PRONUM 640FC nie jest wyposażony w wyłącznik główny. Należy stosować wspólny odłącznik główny dla UDS, układów napędowych i USN PRONUM 640FC.

Zacisk ziemi ochronnej USN wykonano w postaci śruby M5 umieszczonej na tylnej ścianie USN.

Główny zacisk ziemi ochronnej USN należy połączyć przewodem o przekroju 16 mm² z zaciskiem ziemi ochronnej UDS lub obrabiarki.

Schemat doprowadzenia napięcia przemiennego 230 V zasilającego USN oraz podłączenia przewodu ziemi ochronnej pokazano na Rys. 2.

3.2. POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE I OPIS SYGNAŁÓW.

3.2.1. ZALECENIA OGÓLNE.

Połączenia USN z obrabiarką powinny być wykonane przy pomocy kabli dostarczonych przez producenta obrabiarki. Producent USN dostarcza złącza do tych kabli od strony USN. Kable zewnętrzne powinny posiadać powłokę izolacyjną chroniącą przed zwarciem ekranu do metalowych części UDS lub obrabiarki.

W celu zminimalizowania problemów związanych z zakłóceniami elektrycznymi należy przy projektowaniu okablowania obrabiarki kierować się podanymi poniżej zasadami:

- podzielić połączenia USN i UDS z urządzeniami zewnętrznymi na dwie grupy:
 1. połączenia obwodów silnoprądowych, np. urządzeń prądu przemiennego, jak silniki, styczniki, elektromagnesy, przekaźniki nie sterowane bezpośrednio z układów logicznych USN,
 2. połączenia obwodów sygnałowych i napięć zasilających z USN, np. przetworników do pomiaru położenia, prądnic tachometrycznych, zaworów hydraulicznych, napięć zasilających z USN (np. 0 V), wejść/wyjść cyfrowych USN,
- przewody grupy 1 oddzielić od przewodów grupy 2 przez oddalenie ich o 30 cm lub przez ekranowanie magnetyczne,
- stosować przewody o przekroju odpowiednim do przenoszonego prądu tak, by spadki napięć były minimalne,

- przewody z grupy 1 prowadzić jako skręcone pary; przewód doprowadzający prąd skręcić z przewodem powrotnym,
- przewody grupy 1 mogą krzyżować się z przewodami grupy 2 tylko pod kątem prostym, chyba, że znajdują się w osłonach magnetycznych,
- wszystkie urządzenia zewnętrzne w obrabiarce, w których może tworzyć się łuk elektryczny powinny być wyposażone w gasiki,
- gasiki (diody w obwodach stałoprądowych, układy RC w obwodach zmiennoprądowych) projektować z uwzględnieniem najgorszego przypadku, by uniknąć uszkodzenia elementów gasika,
- gasiki montować bezpośrednio na końcówkach urządzenia zewnętrznego, w którym gaszony jest łuk lub tak blisko jak to jest możliwe,
- "zera" obwodów łączyć do "wspólnego zera" układu sterowania tylko w jednym punkcie tak, aby w żadnym z przewodów łączących "zera" nie płynął prąd,
- zachować ciągłość ekranów przy przejściach przez złącza kabli,
- izolować ekrany kabli, by uniknąć "pętli ziemi",
- zachować ciągłość połączeń wspólnego zera układu sterowania ze wszystkimi metalowymi częściami podzespołów obrabiarki.

3.2.2. WEJŚCIA POMIAROWE.

USN wyposażony jest typowo w trzy wejścia pomiarowe do współpracy z optycznymi przetwornikami pomiarowymi. Przetworniki pomiarowe powinny dostarczać sygnały prostokątne o poziomach logicznych TTL "0" od 0 do 0.8 V i "1" od 2.0 do 5.0 V. Sygnały wejść pomiarowych doprowadzone są w USN do gniazd złącz szufladowych 15 stykowych "X", "Y" i "Z" karty MAIO 3/4 (oznaczonej symbolem "A1", inne oznaczenia osi - na życzenie). Do złącz tych należy doprowadzić kable w ekranie. Ekran kabli łączyć do ziemi od strony USN. Kable dostarcza producent obrabiarki. Złącza i osłony złącz od strony USN dostarcza producent USN.

W wersji z opcją czwartej osi stosowana jest druga karta MAIO3/4 oznaczona symbolem "A2". Sygnały wejść pomiarowych czwartej osi doprowadzone są do gniazda "4".

Analogicznie w wersji z opcją pozycjonowania kąтового wrzeciona stosowana jest druga karta MAIO3/4 oznaczona symbolem "A2". Sygnały wejść pomiarowych przetwornika pomiarowego wrzeciona doprowadzone są do gniazda "S".

Rozmieszczenie sygnałów na stykach złącza oraz przyporządkowanie złącz do poszczególnych osi pomiarowych podano w tabeli. Kanał - to parametr maszynowy opisany w punkcie 4.2.1.

Oś pomiarowa	Złącze
1	karta A1: X
2	karta A1: Y
3	karta A1: Z
4 (opcja)	karta A2: 4
Wrzeciono (opcja)	karta A2: S kanał: 2.1

Nazwa sygnału	Nr styku
A	1
-A	9
B	10
-B	3
-R	4
R	12
W	7
-W	15
+5 V	5,14
0 V	2,11
Ekran	6

Opis sygnałów:

A, -A	-	wejście różnicowe sygnału pomiarowego A,
B, -B	-	wejście różnicowe sygnału pomiarowego B,
R, -R	-	wejście różnicowe sygnału położenia bazowego,
W, -W	-	wejście różnicowe sygnału zabrudzenia - obecnie nie obsługiwane,
+5 V, 0 V	-	zasilanie przetwornika pomiarowego.

Parametry elektryczne:

- napięcie zasilania przetwornika: +5 V +/-5%,
- maksymalny pobór prądu przez przetwornik: 300 mA,
- rezystancja wejściowa: 470 Ω ,
- minimalne napięcie różnicowe: 1 V,
- maksymalne napięcie wspólne: 10 V,

Dla osi posuwowych zaleca się stosowanie przetwornika pomiarowego, który wraz z elektroniką dopasowującą pozwala na uzyskanie podziałki (podziałka = okres sygnałów prostokątnych dostarczanych przez przetwornik) 4 μm (np. liniał o podziałce 20 μm z elektroniką dopasowującą x5). Odpowiada to, po uwzględnieniu mnożnika x4 wprowadzanego przez USN, rozdzielczości pomiaru położenia 1 μm . Dopuszcza się stosowanie innych rozdzielczości pomiaru położenia, np. 1/3, 0.5, 8, 15 μm . Dopasowanie rozdzielczości przetwornika następuje wtedy przez odpowiednie zaprogramowanie parametrów maszynowych "Mnożnik położenia" i "Dzielnik położenia" (patrz dalej punkty 4.1.6, 4.1.7).

Dla wrzeciona zaleca się stosowanie przetwornika pomiarowego o rozdzielczości 1024 impulsy/obrót. Odpowiada to rozdzielczości kątowej pomiaru 1/4096 pełnego obrotu. Przetwornik powinien być zainstalowany bezpośrednio na osi wrzeciona (lub sprzęgnięty przez przekładnię 1:1).

Połączenie przetwornika lub elektroniki dopasowującej z USN powinno być wykonane przy pomocy skrętek w ekranie. Następujące pary sygnałów powinny być prowadzone skrętką: (A, -A), (B, -B), (R, -R), (W, -W). Zasilanie +5 V, 0 V nie musi być prowadzone skrętką. Przekrój przewodów doprowadzających zasilanie powinien być dostosowany do poboru prądu przez przetworniki.

3.2.3. WYJŚCIA NAPĘDOWE.

USN dostarcza w standardowej wersji 3 sygnały analogowe ± 9 V do sterowania układów napędowych osi X, Y i Z. Opcjonalnie dostarczane jest wyjście analogowe do napędu wrzeciona (jeśli w napędzie tym stosowana jest bezstopniowa w zakresach regulacja prędkości obrotowej) oraz do czwartej osi. Sygnały te wyprowadzono na 15 stykowe złącze szufladowe "N" karty MAIO 3/4 (oznaczonej symbolem "A1").

W wersji z opcją czwartej osi stosowana jest druga karta MAIO3/4 oznaczona symbolem "A2". Analogicznie w wersji z opcją pozycjonowania kąтового wrzeciona stosowana jest druga karta MAIO3/4 oznaczona symbolem "A2". Karta "A2" także jest wyposażona w złącze "N".

Rozmieszczenie sygnałów na złączu, z uwzględnieniem wariantów wynikających z zastosowanych opcji, podano w poniższej tabeli. Kanał – to parametr maszynowy opisany w punkcie 4.2.3.

Oś	Złącze	Nazwa sygnału	Nr styku
X	karta A1: N	V1S	1
		V1Z	9
Y	karta A1: N	V2S	3
		V2Z	11
Z	karta A1: N	V3S	5
		V3Z	13
czwarta oś (opcja)	karta A2: N	V1S	1
		V1Z	9
Wrzeciono (opcja)	karta A1: N kanał: 1.4	V4S	7
		V4Z	15
	z opcją pozycjon. kąтового, bez czwartej osi karta A2: N kanał: 2.1	V1S V1Z	1 9
z opcjami pozycjon. kąтового i czwartej osi karta A2: N kanał: 2.2	V2S V2Z	3 11	
Ekran			8

Sygnały V1S, V2S, V3S i V4S należy łączyć do wejścia HI, a sygnały V1Z, V2Z, V3Z i V4Z do wejścia LO. Sygnały V1Z, V2Z, V3Z i V4Z są połączone z wewnętrzną masą sygnałową USN.

Sygnały do układów napędowych należy prowadzić skrętką w ekranie. Ekran łączyć od strony USN do styku 8 złącza. Układy napędowe powinny być wyposażone w wejścia

różnicowe. Rezystancja wejściowa układu napędowego powinna być większa niż 10 kΩ. Rezystancja między każdym z wejść sygnałowych, a 0 V układów napędowych powinna być większa niż 20 kΩ. Sygnały uprawnienia napędów wysyłane są z układu sterowania przez wyjścia cyfrowe. Dowolne wyjście cyfrowe może być wykorzystane jako uprawnienie napędów.

3.2.4. WEJŚCIA I WYJŚCIA CYFROWE.

Wejścia i wyjścia cyfrowe przeznaczone do komunikacji USN z elementami dwustanowymi obrabiarki wyprowadzone są za pośrednictwem kart MDIO 48/24. Każda karta wyposażona jest w następujące ilości wejść/wyjść:

MDIO 48/24 – 48 wejść i 24 wyjścia.

Standardowo USN wyposażony jest w jedną taką kartę. Maksymalnie USN może być wyposażony w cztery takie karty, co oznacza, że maksymalnie może posiadać 192 wejścia i 96 wyjść.

Karty te są oznaczane kolejno symbolami C1, C2, C3 i C4.

Na przedniej krawędzi karty umieszczone są wtyki złącz szufladowych dostępne dla użytkownika. Do złącz tych należy doprowadzić kable w ekranie. Ekran kabli łączyć do ziemi od strony obrabiarki. Kable dostarcza producent obrabiarki. Złącza i osłony złącz od strony USN dostarcza producent USN.

3.2.4.1. PARAMETRY WEJŚĆ/WYJŚĆ.

- Wejścia cyfrowe:

stan aktywny (poziom wysoki)	min. +18 V	maks. +30 V
stan nieaktywny (poziom niski)	min. -0.2 V	maks. +2 V
prąd wejściowy	2.5 mA	
stała czasowa filtru	1 ms	

- Wyjścia cyfrowe:

stan załączenia (poziom wysoki)	min. (Vcc-1) V	
prąd maksymalny	450 mA	

Wyjścia i wejścia cyfrowe powinny być zasilane z zasilacza napięcia stałego $V_{cc} = +24 V$. Wydatek prądowy zasilacza zależy od ilości wejść i wyjść cyfrowych. Pożądane jest stosowanie zasilacza stabilizowanego, choć nie jest to warunek konieczny. Zasilacz stabilizowany powinien posiadać zabezpieczenie nadnapięciowe na poziomie +30 V. Napięcie na wyjściu nieobciążonego zasilacza niestabilizowanego również nie powinno przekraczać +30 V. Zasilacz dostarczany jest przez producenta obrabiarki.

Zasilacz napięcia stałego +24 V zasila:

- elementy wykonawcze obrabiarki,
- wejścia cyfrowe,
- sterowniki wyjść cyfrowych kart MDIO.

3.2.4.2. ROZMIESZCZENIE SYGNAŁÓW NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH.

– **Wyjścia cyfrowe:** złącze **WY**, 37 stykowe złącze szufladowe Cannon 871 037 0221 1000.

Złącze WY								
Nr styku	1	2	3	4	5	6	7	8
Wyjście	O 0.0	O 0.1	O 0.2	O 0.3	O 0.4	O 0.5	O 0.6	O 0.7
Nr styku	9	10	11	12	13	14	15	16
Wyjście	O 1.0	O 1.1	O 1.2	O 1.3	O 1.4	O 1.5	O 1.6	O 1.7
Nr styku	17	18	19	20	21	22	23	24
Wyjście	O 2.0	O 2.1	O 2.2	O 2.3	O 2.4	O 2.5	O 2.6	O 2.7
Nr styku	29, 30, 31, 32				34, 35, 36, 37			
Wyjście	+24 V				0 V zasilacza +24 V			

Dla drugiej, trzeciej i czwartej karty MDIO w USN, oznaczonych odpowiednio symbolami C2, C3 i C4, wyjścia numerowane są kolejno od O 3.0 do O 11.7.

– **Wejścia cyfrowe:** złącze **WE1** i **WE2**, 25 stykowe złącza szufladowe Cannon 871 025 0221 1000.

Złącze WE2								
Nr styku	1	2	3	4	5	6	7	8
Wejście	I 3.0	I 3.1	I 3.2	I 3.3	I 3.4	I 3.5	I 3.6	I 3.7
Nr styku	9	10	11	12	13	14	15	16
Wejście	I 4.0	I 4.1	I 4.2	I 4.3	I 4.4	I 4.5	I 4.6	I 4.7
Nr styku	17	18	19	20	21	22	23	24
Wejście	I 5.0	I 5.1	I 5.2	I 5.3	I 5.4	I 5.5	I 5.6	I 5.7
Nr styku	25							
Wejście	0 V zasilacza +24 V							

Złącze WE1								
Nr styku	1	2	3	4	5	6	7	8
Wejście	I 0.0	I 0.1	I 0.2	I 0.3	I 0.4	I 0.5	I 0.6	I 0.7
Nr styku	9	10	11	12	13	14	15	16
Wejście	I 1.0	I 1.1	I 1.2	I 1.3	I 1.4	I 1.5	I 1.6	I 1.7
Nr styku	17	18	19	20	21	22	23	24
Wejście	I 2.0	I 2.1	I 2.2	I 2.3	I 2.4	I 2.5	I 2.6	I 2.7
Nr styku	25							
Wejście	0 V zasilacza +24 V							

Dla drugiej i trzeciej karty MDIO w USN (oznaczonej odpowiednio symbolami C2 i C3) wejścia numerowane są kolejno od I 6.0 do I 17.7. Dla czwartej karty MDIO (oznaczonej symbolem C4) wejścia numerowane są kolejno od I 40.0 do I 45.7

Uwaga: Dla USN wyposażonego w opcję sondy pomiarowej wejście I 0.0 jest zarezerwowane dla sondy pomiarowej. Nie należy go wykorzystywać do innych celów.

3.2.5. STOP AWARYJNY.

Na tylnej ścianie USN (po zdjęciu metalowej osłonki) dostępna jest listwa zaciskowa, do której doprowadzono styki rozwiernie przycisku "Stop awaryjny", umieszczonego na płycie czołowej USN (zaciski listwy oznaczone cyframi 3 i 4).

Na listwie zaciskowej "Stopu awaryjnego" wyprowadzono także styk zwierny "USN gotów" sygnalizujący obecność napięć zasilających USN (zaciski listwy oznaczone cyframi 1 i 2).

Obok listwy zaciskowej znajdują się dwa bezpieczniki 2A, które chronią obwód napięcia zasilania USN 230 V.

3.2.6. INTERFEJS SZEREGOWY RS 232.

USN PRONUM 640FC wyposażony jest w standardowy interfejs szeregowy RS 232, którego 25 stykowe złącze (gniazdo) umieszczone jest na płycie czołowej USN (Rys. 1).

USN PRONUM 640FC może komunikować się z wszelkimi zewnętrznymi urządzeniami pod warunkiem, że będą one wyposażone w interfejs standardu RS 232. Rozmieszczenie sygnałów na złączu ilustruje poniższa tabela:

Sygnał	Interpretacja sygnału	Nr styku
TxD	Dane nadawane	2
RxD	Dane odbierane	3
RTS	Żądanie przysłania danych	4
CTS	Zezwolenie na nadawanie	5
DSR	Gotowość urządzenia zewn.	6
0 V	Masa sygnałowa	7
DTR	Gotowość do nadawania/odbioru	20
⊥	Masa ochronna	1

- ■ Poziom sygnałów:
 - Linie danych TxD, RxD: "L" min. +3 V maks. +12 V,
"H" min. -3 V maks. -12 V.
 - Linie sterujące CTS, RTS, DSR, DTR: "ON" min. +3 V maks. +12 V,
"OFF" min. -3 V maks. -12 V.
- ■ Typ nadajnika: 75188 napięcie zasilania +/-12 V,
maks. prąd wyjściowy 10mA).
- ■ Typ odbiornika: 75189 maks. napięcie wejściowe +/- 30 V,
rezystancja wejściowa 300 Ω.
- ■ Maksymalna długość kabla 30 m.

Typowe połączenie USN z urządzeniem zewnętrznym:

USN Pronum	Urządzenie zewnętrzne
TxD (2)	RxD
RxD (3)	TxD
0 V (7)	0 V
RTS (4)	CTS
CTS (5)	RTS
DSR (6)	DTR
DTR (20)	DSR

3. Przyłączenie USN.

Do poprawnej współpracy USN z urządzeniem zewnętrznym wystarczy: dla nadawania połączenie linii TxD i 0 V, a dla odbioru - linii RxD i 0 V. Sposób wykorzystania linii sterujących CTS, RTS, DTR i DSR zależy od typu urządzenia zewnętrznego.

Konieczne jest stosowanie ekranu zewnętrznego połączonego do styku nr 1 złącza od strony USN.

Poniżej podano przykładowe wykonanie kabla do połączenia USN z portem COM komputera IBM PC.

USN Pronum	Port COM 25 stykowy	Port COM 9 stykowy
TxD (2)	RxD (3)	RxD (2)
RxD (3)	TxD (2)	TxD (3)
0 V (7)	0 V (7)	0 V (5)
RTS (4)	CTS (5)	CTS (8)
CTS (5)	RTS (4)	RTS (7)
DSR (6)	DTR (20)	DTR (4)
DTR (20)	DSR (6)	DSR (6)
Ekran (1)	-	-

Parametry transmisji danych złączem interfejsu RS232 ustawiane są w parametrach maszynowych (patrz opis parametrów maszynowych – punkt 4.5).

4. OPIS PARAMETRÓW MASZYNOWYCH.

Parametry maszynowe powinny być ustawione podczas instalacji wstępnej obrabiarki i wpisane do karty parametrów maszynowych (patrz rozdział 7). Zaleca się także przesłanie parametrów maszynowych do urządzenia zewnętrznego i następnie przechowanie na trwałym nośniku (np. dysk twardy, pamięć FLASH) dla celów serwisowych.

Parametry maszynowe mogą być zmieniane tylko przez osoby uprawnione do obsługi serwisowej.

Zmiana parametrów maszynowych wymaga podania hasła. Standardowe hasło obsługi serwisowej: 314159.

4.1. PARAMETRY OSIOWE.

Zestaw parametrów osiowych jest jednakowy dla wszystkich trzech osi pomiarowych. Parametry te pozwalają na optymalne dostrojenie osi pomiarowych. Mogą one być zmieniane przez operatora z pulpitu lub wprowadzane przez interfejs szeregowy RS232. Dostęp do parametrów osiowych uzyskuje się po wybraniu przez operatora w menu podstawowym "Edycji danych", a następnie grupy parametrów "Oś 1", "Oś 2", "Oś 3" lub "Oś 4" (patrz instrukcja obsługi).

4.1.1. Oś dołączona.

- TAK – oś w pełni obsługiwana przez USN.
- NIE – współrzędne osi nie są wyświetlane na głównej planszy pulpitu, oś nie jest obsługiwana przez USN.

4.1.2. Kod ASCII osi.

Możliwe jest przyporządkowanie każdej z osi 1, 2 i 3 dowolnej litery adresowej z zestawu XYZVWABC stosownie do potrzeb. Wybór następuje przyciskiem "Następna opcja".

4.1.3. Oś obrotowa.

- NIE – oś liniowa (standardowa wartość parametru).
 - 4.X – oś obrotowa (płaszczyzna obrotu prostopadła do osi X).
 - 4.Y – oś obrotowa (płaszczyzna obrotu prostopadła do osi Y).
 - 4.Z – oś obrotowa (płaszczyzna obrotu prostopadła do osi Z).
- Wybór parametrów 4.X, 4.Y i 4.Z możliwy tylko dla USN z opcją czwartej osi.

4.1.4. Polaryzacja układu pomiarowego.

Zmiana parametru (+/-) powoduje zmianę znaku przyrostów położenia (także zmianę znaku sprzężenia położeniowego).

4.1.5. Polaryzacja układu napędowego.

Zmiana parametru (+/-) powoduje zmianę znaku napięcia wysyłanego do układów napędowych (także zmianę znaku sprzężenia położeniowego).

Parametry 4.1.4 i 4.1.5 wykorzystuje się podczas wstępnego uruchomienia obrabiarki do ustalenia poprawnego (ujemnego) znaku sprzężenia położeniowego. Jednoczesna zmiana obydwu tych parametrów powoduje zmianę kierunku ruchu osi obrabiarki przy ustalonym znaku przyrostu położenia.

4.1.6. Mnożnik położenia.

4.1.7. Dzielnik położenia.

Programuje się liczby z zakresu od 0 do 16384 dla "Mnożnika położenia" i zakresu od 1 do 16384 dla "Dzielnika położenia".

Mnożnik i dzielnik należy zaprogramować tak, aby ich iloraz odpowiadał w mikronach rzeczywistej rozdzielczości pomiaru.

Przykład 1.

Przetwornik obrotowo-impulsowy ma 2500 impulsów na obrót. Umieszczony jest bezpośrednio na śrubie przekładni śrubowo tocznej o skoku 5 mm. Jeden obrót przetwornika odpowiada przesunięciu liniowemu 5 mm. Rozdzielczość pomiaru wynosi $5 \text{ mm}/(2500 \cdot 4) = 0.5$ mikrona.

Należy zaprogramować "Mnożnik położenia" = 1, "Dzielnik położenia" = 2.

Ten sam wynik uzyskany będzie np. gdy "Mnożnik położenia" = 500, a "Dzielnik położenia" = 1000.

Przykład 2.

Przetwornik obrotowo-impulsowy ma 2500 impulsów na obrót. Umieszczony jest bezpośrednio na silniku, który sprzęgnięty jest ze śrubą przekładni śrubowo tocznej o skoku 5mm przekładnią z paskiem zębatym o przełożeniu 1:3 (przekładnia obniżająca obroty silnika). Jeden obrót przetwornika odpowiada przesunięciu liniowemu $(5/3)$ mm. Rozdzielczość pomiaru wynosi $(5/3)/(2500 \cdot 4)$ mm. Należy zaprogramować "Mnożnik położenia" = 500, "Dzielnik położenia" = 3000.

Ten sam wynik uzyskany będzie np. gdy "Mnożnik położenia" = 5, a "Dzielnik położenia" = 30.

Przykład 3.

Podziałka liniału optycznego wynosi $20 \mu\text{m}$. Zastosowano układ zwielokrotniający (EXE) $\times 5$. Rozdzielczość pomiaru wynosi $20 \mu\text{m}/(4 \cdot 5) = 1 \mu\text{m}$. Należy zaprogramować mnożnik położenia = 1, dzielnik położenia = 1.

4.1.8. Punkt załamania V_{max1} [mm/min.].

4.1.9. Nasycenie V_{max2} [mm/min.].

4.1.10. Wzmocnienie prędkościowe $kv1 * 32768$ [m/min./mm].

4.1.11. Wzmocnienie prędkościowe $kv2 * 32768$ [m/min./mm].

4.1.12. Maksymalny uchyb nadążania E_{max} [μm].

Parametry od 4.1.8 do 4.1.12 pozwalają ustawić wzmocnienia prędkościowe dla poszczególnych osi. Wzmocnienie prędkościowe jest stosunkiem prędkości do uchybu nadążania (różnica położenia zadanego i rzeczywistego), który występuje przy tej prędkości. Zbyt duże wzmocnienie prędkościowe powoduje oscylacje i przeregulowania podczas pozycjonowania. Zbyt małe wzmocnienie prowadzi do małej sztywności osi, powolnego pozycjonowania i powiększenia błędów pozycjonowania. Typowe wzmocnienie prędkościowe dające zwykle poprawne pozycjonowanie bez przeregulowań wynosi **1 m/min/mm**. Uchyb nadążania mierzony w mm jest przy takim wzmocnieniu **równy co do wartości prędkości posuwu w mm/min**. Typowy zakres wzmocnień wynosi od 0.5 do 2.0 m/min/mm. Wzmocnienia prędkościowe we wszystkich osiach powinny być jednakowe.

Uchyb nadążania może być wyświetlony po wybraniu w "Menu podstawowym" "Diagnostyki" i wciśnięciu przycisku programowalnego "Położenie rzeczywiste/położenie aktualne". Gdy pola danych o położeniu na planszy głównej wyświetlane są na jasnym tle, w prawej kolumnie wyświetlany jest uchyb nadążania dla każdej osi.

Strojenie należy rozpocząć od pomiaru woltomierzem cyfrowym napięcia na wejściu zadającym układu napędowego przy prędkości równej 50% prędkości maksymalnej dla danej osi. Powinno ono wynosić 4.0 V +/-5%. W razie potrzeby dostroić mierzone napięcie potencjometrem "Dopasowanie tachoprądnicy" w układzie napędowym. W niektórych układach napędowych dopasowanie tachoprądnicy wymaga dobrania i wymiany rezystora.

Maksymalne napięcie na wyjściu analogowym USN wynosi +/-9.0 V. Dopuszczalne napięcie robocze jest równe napięciu maksymalnemu (9.0 V) pomniejszonemu o 10%, a więc około 8.0 V. Stąd wynika wartość 4.0 V dla połowy prędkości maksymalnej.

Po dopasowaniu tachoprądnicy należy ustawić kompensację dryftu (patrz 4.1.15) i wpisać parametr Vmax2 . Powinien on być równy 9/8 prędkości maksymalnej. Następnie wpisujemy kv1 = 32768, kv2 = 32768 i Vmax1 = Vmax2.

Odpowiada to ustawieniu wzmocnienia 1 m/min/mm (dla kv1 i kv2 stosowany jest mnożnik 32768).

Wykonując ruchy ręczne z prędkością 1 m/min. wyświetlamy i sprawdzamy wartość uchybu nadążania. Powinien on we wszystkich osiach i kierunkach ruchu wynosić 1 mm.

W razie potrzeby należy ponownie dostroić parametr Vmax2 i symetrię wyjścia napędowego (patrz punkt 4.1.13 i 4.1.14).

Po uzyskaniu właściwego dostrojenia osi dla prędkości 1 m/min. wykonujemy ruchy ręczne z prędkością maksymalną i sprawdzamy, czy osie pozycjonują bez przeregulowań i oscylacji. Gdy wystąpią przeregulowania dla prędkości maksymalnej, należy zmniejszyć wzmocnienie dla dużych prędkości posuwu. Parametr Vmax1 ustawiamy na wartość równą ok. połowie prędkości maksymalnej (Vmax1 nie może jednak być mniejsze od największej prędkości posuwu roboczego), a kv2 na wartość od 7000 do 10000. Jeśli oscylacje i przeregulowania występują już dla niewielkich prędkości posuwu, należy zmniejszyć kv1 i ustawić wartość z przedziału od 16000 do 32768. Konieczne jest wtedy ponowne sprawdzenie uchybu nadążania przy prędkości ok. 1 m/min. i ustawienie **jednakowych** wartości we wszystkich osiach.

Symetria ustawienia wzmocnień we wszystkich osiach i kierunkach ruchu powinna być lepsza od 1%. W przeciwnym razie mogą powstać błędy kształtu podczas obróbki konturowej.

Parametr Emax powinien odpowiadać wartości uchybu nadążania podczas ruchu z prędkością maksymalną powiększonemu o ok. 25%. Podczas strojenia pożądane jest ustawienie tego parametru na wartość zbliżoną do maksymalnej (65000 µm). W przeciwnym razie podczas strojenia kv1, kv2, vmax1 i vmax2 może pojawić się komunikat "Błędne parametry osiowe".

4.1.13. Współczynnik regulacji symetrii wyjścia napędowego "-"

(Cmax-).

4.1.14. Współczynnik regulacji symetrii wyjścia napędowego "+"

(Cmax+).

Parametry 4.1.13 i 4.1.14 należy wyregulować podczas strojenia wzmocnienia prędkościowego (patrz punkty 4.1.8 do 4.1.12). Typowa wartość tych parametrów wynosi 32767 (wielkość bezwymiarowa). Jeśli podczas regulacji wzmocnienia prędkościowego uchyb nadążania w sprawdzanym kierunku ruchu jest mniejszy niż w przeciwnym kierunku, to należy zmniejszyć wartość Cmax dla tego kierunku. Zwykle niesymetria jest niewielka (kilka %) i wystarczy zmniejszenie tego parametru do wartości z przedziału 32400-32700.

Po regulacji symetrii uchyb nadążania powinien być jednakowy dla obydwu kierunków ruchu. Regulację należy przeprowadzać dla prędkości posuwu mniejszej od Vmax1.

4.1.15. Kompensacja dryftu.

Zmiana o 1 powoduje zmianę na wyjściu analogowym o ok. 0.3 mV.

Dryftem nazwano tu napięcie pojawiające się na wyjściu analogowym z USN do napędu przy zerowym uchybie nadażania. USN dostarczany jest z parametrem "Kompensacja dryftu" ustawionym tak, by napięcie to nie przekraczało 1 mV. Na skutek jednak, np. niedokładnego dostrojenia układu napędowego, dryftu termicznego, itp., parametr ten powinien być ponownie dostrojony podczas wstępnego uruchomienia USN z obrabiarką. Strojenie należy przeprowadzić po ustaleniu się stanu równowagi termicznej USN i układów napędowych. Przed ustawieniem kompensacji dryftu należy wyświetlić uchyb nadażania przyciskiem "Położenie rzeczywiste/położenie aktualne". Uchyb nadażania zatrzymanej osi (przy załączonych układach napędowych) powinien być zerowy. Zmieniając wartość kompensacji dryftu i sprawdzając wartość uchybu doprowadzamy go do wartości zerowej. Zmiany uchybu o +/- 2 działki elementarne są zjawiskiem normalnym.

4.1.16. Strefa zerowa dla pozycjonowania dokładnego.

W bloku, w którym zaprogramowano G9 lub obowiązuje G61 (patrz instrukcja programowania) następuje oczekiwanie na osiągnięcie pozycji w strefie odpowiadającej zaprogramowanemu parametrowi. Wartość typowa wynosi od 20 do 50 μm . Po osiągnięciu strefy zerowej wykonywany jest następny blok programu. Nieosiągnięcie strefy zerowej w czasie określonym przez parametr 4.1.17 powoduje przesłanie do PLC sygnału "Alarm USN" (I28.0) i komunikat "Nieosiągnięta strefa zerowa".

4.1.17. Czas oczekiwania na strefę zerową.

Parametr określa maksymalny czas oczekiwania na strefę zerową z punktu 4.1.16. Jednostka programowania = 4 ms, np. wartość 200 oznacza czas oczekiwania 0.8 s.

4.1.18. Dopuszczalna tolerancja pozycji zatrzymanej osi.

Parametr określa dopuszczalną niezgodność pozycji zadanej i rzeczywistej w μm dla osi zatrzymanej. Przekroczenie dopuszczalnej tolerancji powoduje przesłanie do PLC sygnału "Awaria NC" i komunikat "Nieosiągnięta strefa zatrzymanej osi".

4.1.19. Czas oczekiwania na kontrolę pozycji zatrzymanej osi.

Parametr określa czas od zakończenia bloku lub osiągnięcia strefy zerowej, po którym badana jest tolerancja pozycji zatrzymanej osi (punkt 4.1.18). Jednostka programowania = 4 ms, np. wartość 200 oznacza czas oczekiwania 0.8 s.

4.1.20. Kompensacja luzu zwrotnego.

Parametr ten pozwala dla osi wyposażonych w pośredni pomiar położenia (np. przetwornik obrotowo-impulsowy sprzęgnięty z wałkiem silnika) skompensować błąd wynikający z luzu zwrotnego. Po określeniu, np. przy pomocy czujnika zegarowego, wielkości luzu należy wpisać zmierzoną wartość w μm . Kompensacja następuje w kierunku przeciwnym do kierunku szukania bazy stałej.

4.1.21. Kierunek dojazdu jednokierunkowego.

"+" dojazd jednokierunkowy G60 następuje w kierunku dodatnim,
"–" dojazd jednokierunkowy G60 następuje w kierunku ujemnym.

4.1.22. Wielkość nawrotu przy dojeździe jednokierunkowym.

Wielkość nawrotu dla G60 w μm .

4.1.23. Prędkość pozycjonowania.

Prędkość ustawcza dla G0 w mm/min. Jeśli zaprogramowano w trybie pracy automatycznej lub ręcznej prędkość większą, nastąpi ograniczenie prędkości w tej osi do wartości podanej w tym parametrze. Przy G0 zachowany będzie tor ruchu wzdłuż odcinka prostej.

4.1.24. Kierunek dojazdu do bazy.

"+" szukanie bazy w kierunku dodatnim,
"–" szukanie bazy w kierunku ujemnym.

4.1.25. Prędkość najazdu na bazę.

Prędkość przy szukaniu bazy w mm/min. Obowiązuje przed osiągnięciem wyłącznika zwalniającego lub wyłącznika bazy stałej.

4.1.26. Prędkość najazdu na bazę po wyłączniku zwalniającym.

Prędkość zmniejszona przy szukaniu bazy w mm/min. Obowiązuje po osiągnięciu wyłącznika zwalniającego, a przed wyłącznikiem bazy stałej (wyłącznik bazowy - sygnały z PLC O 26.4, O 28.4 i O 30.4; wyłącznik zwalniający - sygnały z PLC O 27.4, O 29.4 i O 31.4).

4.1.27. Czas oczekiwania na zero siatki.

Po osiągnięciu wyłącznika bazowego podczas szukania bazy stałej następuje oczekiwanie na sygnał tzw. znacznika ("markera") z liniału optycznego lub sygnału położenia bazowego z przetwornika obrotowo-impulsowego. Programowany jest dopuszczalny czas oczekiwania na ten sygnał (jednostka programowania 4 ms). Przekroczenie tego czasu wywołuje komunikat "Nieosiągnięta strefa zerowa".

4.1.28. Przesunięcie zera siatki.

Zatrzymanie podczas szukania bazy następuje za punktem znacznika na liniale optycznym lub za punktem położenia bazowego z przetwornika obrotowo-impulsowego (patrz także punkt 3.2.2, sygnały R, –R). Opisowany parametr ustala wielkość tego przesunięcia. Pożądane jest ustawienie go nieco większego niż uchyb nadążania przy bazowaniu. Unika się wtedy nawrotu w końcowej fazie bazowania. Maksymalna wartość tego parametru wynosi 32767 μm .

4.1.29. Współrzędna bazy stałej obrabiarki.

Wartość liczbowa współrzędnej maszynowej odpowiadającej położeniu bazy stałej obrabiarki (w mm).

4.1.30. Przyspieszenie dla pracy automatycznej.

4.1.31. Przyspieszenie dla ruchów ręcznych.

Przyspieszenie programowane jest oddzielnie dla pracy ręcznej i automatycznej w mm/s^2 .

Dla pracy ręcznej wszystkie ruchy wykonywane są z programowanym przyspieszeniem/opóźnieniem.

Dla pracy automatycznej programowane przyspieszenie/opóźnienie wykorzystywane jest dla ruchów ustawczych (G0), dla bloków z funkcją G9 (hamowanie na końcu bloku) lub w każdym bloku z interpolacją liniową, jeśli obowiązuje funkcja G61 (patrz instrukcja programowania).

4.1.32. Współrzędna programowanego wyłącznika krańcowego –.

4.1.33. Współrzędna programowanego wyłącznika krańcowego +.

USN kontroluje dozwolony obszar obróbki porównując położenie bieżące (współrzędna maszynowa) z współrzędnymi programowanych wyłączników krańcowych 4.1.32 i 4.1.33 (w mm). Przekroczenie dozwolonego obszaru powoduje zatrzymanie ruchu w osiach i komunikat o błędzie.

Uwaga: Jeśli po włączeniu USN nie wykonano przesunięcia do bazy stałej, programowane wyłączniki krańcowe nie działają. Dopiero bazowanie USN umożliwia kontrolę dozwolonego obszaru obróbki.

4.2. PARAMETRY WRZECIONA.

Dostęp do parametrów wrzeciona uzyskuje się po wybraniu przez operatora w menu podstawowym "Edycji danych", a następnie grupy parametrów "Wrzeciono".

4.2.1. Układ pomiarowy zainstalowany.

4.2.2. Polaryzacja układu pomiarowego.

Zmiana parametru (+/-) powoduje zmianę znaku przyrostów położenia kąowego wrzeciona.

4.2.3. Sterowanie wrzeciona z NC.

4.2.4. Polaryzacja układu napędowego.

Zmiana parametru (+/-) powoduje zmianę znaku napięcia wysyłanego do układu napędowego wrzeciona.

Wyróżnia się cztery przypadki sterowania wrzeciona przez USN. Podano je w poniższej tabeli.

4.2.1 Układ pomiarowy zainstalowany	4.2.3 Sterowanie wrzeciona z NC	Typ napędu głównego obrabiarki
NIE	NIE	Silnik asynchroniczny z ręcznym lub hydraulicznym wyborem prędkości obrotowej. Wrzeciono sterowane jest przez PLC. Pozostałe parametry wrzeciona nie mają znaczenia.
Nr kanału	NIE	Przypadek jak wyżej, ale zainstalowany jest układ pomiarowy. Możliwy jest nadzór rzeczywistej prędkości wrzeciona.
NIE	Nr kanału	Napęd główny z bezstopniową regulacją prędkości w kilku (maks. 8) zakresach. USN steruje wyborem zakresu i zadaje napięcie analogowe +/- 9 V do sterowania prędkością w ramach zakresu.
Nr kanału	Nr kanału	Przypadek jak wyżej, ale zainstalowany jest układ pomiarowy. Możliwy jest nadzór rzeczywistej prędkości wrzeciona i pozycjonowanie kąowe wrzeciona.

"Nr kanału" może być wybrany dla wejść pomiarowych jako 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 lub 2.3, a dla wyjść napędowych jako 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 lub 2.4. Pierwsza cyfra oznacza numer modułu wejść pomiarowych (1 - "A1", 2 - "A2"), druga cyfra - to numer wejścia pomiarowego (1 - X, 2 - Y, 3 - Z) lub wyjścia analogowego (1 - X, 2 - Y, 3 - Z, 4 - S). Wybór - w tablicy parametrów wrzeciona przyciskiem "Następna opcja".

W USN PRONUM 640FC typowo nr kanału dla układu pomiarowego wrzeciona ustawiony jest jako 2.1 lub 2.2, a nr kanału dla wyjścia analogowego wrzeciona jako 1.4.

Patrz także punkt 3.2.2 i 3.2.3.

4.2.5. Stały znak napięcia.

TAK – napęd sterowany jest tylko w zakresie 0 do +9 V lub 0 do -9 V. Zmiana kierunku obrotów wrzeciona realizowana przez PLC.

NIE – napęd sterowany jest w zakresie ± 9 V. Nawrót wrzeciona realizowany jest przez zmianę znaku napięcia na wyjściu analogowym.

4.2.6. Kompensacja dryftu.

**4.2.7. Współczynnik regulacji symetrii wyjścia napędowego "-"
(Cmax-).**

**4.2.8. Współczynnik regulacji symetrii wyjścia napędowego "+"
(Cmax+).**

Parametry 4.2.6, 4.2.7 i 4.2.8 są parametrami analogicznymi do parametrów 4.1.13, 4.1.14 i 4.1.15 dla wyjść napędowych osi.

Zmiana kompensacji dryftu o 1 powoduje zmianę na wyjściu analogowym o ok. 0.3 mV.

4.2.9. Obroty pełzające 1.

4.2.10. Obroty pełzające 2.

4.2.11. Obroty pełzające 3.

4.2.12. Obroty pełzające 4.

4.2.13. Obroty pełzające 5.

4.2.14. Obroty pełzające 6.

4.2.15. Obroty pełzające 7.

4.2.16. Obroty pełzające 8.

Prędkość pozycjonowania kąтового wrzeciona z zainstalowanym przetwornikiem pomiarowym (funkcja M19S...) ustalana jest przez parametry 4.2.9 - 4.2.16 (obroty pełzające). Dla każdego zakresu może być zaprogramowana inna prędkość pozycjonowania. Prędkość programowana jest w obr/min.

4.2.17. Obroty minimalne w zakresie 1.

4.2.18. Obroty minimalne w zakresie 2.

4.2.19. Obroty minimalne w zakresie 3.

4.2.20. Obroty minimalne w zakresie 4.

4.2.21. Obroty minimalne w zakresie 5.

4.2.22. Obroty minimalne w zakresie 6.

4.2.23. Obroty minimalne w zakresie 7.

4.2.24. Obroty minimalne w zakresie 8.

4.2.25. Obroty maksymalne w zakresie 1.

4.2.26. Obroty maksymalne w zakresie 2.

4.2.27. Obroty maksymalne w zakresie 3.

4.2.28. Obroty maksymalne w zakresie 4.

4.2.29. Obroty maksymalne w zakresie 5.

4.2.30. Obroty maksymalne w zakresie 6.

4.2.31. Obroty maksymalne w zakresie 7.

4.2.32. Obroty maksymalne w zakresie 8.

4.2.33. Czas osiągnięcia obrotów maksymalnych 1.

4.2.34. Czas osiągnięcia obrotów maksymalnych 2.

4.2.35. Czas osiągnięcia obrotów maksymalnych 3.

4.2.36. Czas osiągnięcia obrotów maksymalnych 4.

4.2.37. Czas osiągnięcia obrotów maksymalnych 5.

4.2.38. Czas osiągnięcia obrotów maksymalnych 6.

4.2.39. Czas osiągnięcia obrotów maksymalnych 7.

4.2.40. Czas osiągnięcia obrotów maksymalnych 8.

Parametry 4.2.17 do 4.2.40 definiują zakresy (w obr/min.), w których następuje bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wrzeciona. Po zaprogramowaniu i wysłaniu przez NC funkcji S zadającej obroty spoza aktualnie wybranego zakresu (przy automatycznej zmianie zakresu), w polu sygnałów NC → PLC pojawia się sygnał I 34.3 "Zmiana zakresu" i kod zadanego zakresu na bitach I 34.2-0 (patrz także "Programowalny interfejs PLC USN PRONUM 640FC - zestawienie sygnałów dla PLC" punkt 4.1.6 i 4.2.4). Zakresy mogą zachodzić na siebie. Preferowany jest wtedy zakres aktualnie wybrany. Wybór zakresów następuje tylko wtedy, gdy O 33.3 = 1 ("Automatyczna zmiana zakresów").

Obroty minimalne i maksymalne programuje się w obr/min.

Napięcie zadające = (S zapogr./Obroty maks. dla zakresu)* 9.0 V.

W każdym z zakresów można zaprogramować czas osiągnięcia obrotów maksymalnych w milisekundach (parametry 4.2.33 - 4.2.40).

4.2.41. Wzmocnienie prędkościowe kv [1/min/360°] - zakres 1.

4.2.42. Wzmocnienie prędkościowe kv [1/min/360°] - zakres 2.

4.2.43. Wzmocnienie prędkościowe kv [1/min/360°] - zakres 3.

4.2.44. Wzmocnienie prędkościowe kv [1/min/360°] - zakres 4.

4.2.45. Wzmocnienie prędkościowe kv [1/min/360°] - zakres 5.

4.2.46. Wzmocnienie prędkościowe kv [1/min/360°] - zakres 6.

4.2.47. Wzmocnienie prędkościowe kv [1/min/360°] - zakres 7.

4.2.48. Wzmocnienie prędkościowe kv [1/min/360°] - zakres 8.

Wzmocnienia prędkościowe dotyczą pozycjonowania kąтового wrzeciona M19S... z wykorzystaniem przetwornika pomiarowego we wrzecionie.

4.2.49. Obroty minimalne G96 [obr/min].

Dla odmiany frezarkowej parametr nie jest wykorzystywany.

4.2.50. Obroty maksymalne [obr/min].

Przekroczenie obrotów maksymalnych wywołuje komunikat "S>Smax" i ustawienie bitu I 33.0 w polach komunikacyjnych USN→PLC. Jeśli zainstalowany jest przetwornik pomiarowy we wrzecionie (patrz parametr 4.2.1) nadzorowane są rzeczywiste obroty wrzeciona z uwzględnieniem tolerancji obrotów maksymalnych (4.2.54).

4.2.51. Obroty oscylacyjne.

Obroty wybierane sygnałem O 33.6 ("Cykl - obroty oscylacyjne") w polu sygnałów NC - PLC. Zwykle wykorzystywane przy zmianie zakresu. Programuje się obroty silnika niezależnie od wybranego zakresu obrotów. Wartość 365 odpowiada napięciu 100 mV (patrz także "Programowalny interfejs PC USN PRONUM 640FC - zestawienie sygnałów dla PLC" punkt 4.2.4).

4.2.52. Obroty zalecane [obr/min].

Sygnał O 33.5 "Obroty pelzania" w polu sygnałów PLC → NC wywołuje obroty zalecane (patrz także "Programowalny interfejs PC USN PRONUM 640FC - zestawienie sygnałów dla PLC" punkt 4.2.4).

4.2.53. Tolerancja obrotów [%].

Dopuszczalna tolerancja bieżących obrotów w procentach. Istotna tylko przy zainstalowanym przetworniku pomiarowym.

4.2.54. Tolerancja obrotów maksymalnych [%].

Uwzględniana przy nadzorowaniu obrotów maksymalnych. Istotna tylko przy zainstalowanym przetworniku pomiarowym.

4.2.55. Tolerancja pozycji przy M19.

Dopuszczalna odchyłka pozycji kątowej wrzeciona przy pozycjonowaniu kątowym M19 wyrażona w działkach elementarnych. Działka elementarna = 1/4096 pełnego obrotu wrzeciona. Dotyczy programowania pozycji kątowej wrzeciona przez M19S... Istotna tylko przy zainstalowanym przetworniku pomiarowym.

4.2.56. Tolerancja obrotów postojowych [obr/min].

Przy obrotach mniejszych od zaprogramowanych pojawia się sygnał I 33.3 ("Wrzeciono zatrzymane"). Istotna tylko przy zainstalowanym przetworniku pomiarowym.

4.2.57. Czas oczekiwania na zezwolenie regulatora.

Czas opóźnienia, po którym sygnał I 34.5 ("Wrzeciono gotowe") jest zerowany w przypadku zaniku sygnału "Wrzeciono gotowe" O 32.6 z PLC lub po zasygnalizowaniu awarii z PLC sygnałem O 20.1 (jednostka = 4 ms).

4.3. PARAMETRY INTERPOLACJI I POSUWU.

Dostęp do parametrów interpolacji i posuwu uzyskuje się po wybraniu przez operatora w menu podstawowym "Edycji danych", a następnie grupy parametrów "Interp.& Posuw".

4.3.1. Tolerancja dokładności dla interpolacji kołowej.

Dopuszczalny zakres programowania od 1 do 9 μm (patrz instrukcja programowania - programowanie łuków okręgu).

4.3.2. Wolny posuw przy ruchach ręcznych.

Prędkość F > w mm/min.

4.3.3. Szybki posuw przy ruchach ręcznych.

Prędkość F >>> w mm/min.

4.3.4. Prędkość dla wymiarowych ruchów ręcznych (mm/min).

Prędkość inkrementalna w mm/min.

4.3.5. Prędkość przy powrocie do konturu (mm/min).

Wykorzystywana w trybie pracy "Powrót do konturu" (patrz "Instrukcja obsługi" - punkt 2.5).

4.3.6. Prędkość zredukowana posuwu szybkiego (mm/min).

Wykorzystywana w trybie "Praca automatyczna" przy włączonym warunku wykonania programu obróbki "Redukuj szybki posuw" (patrz "Instrukcja obsługi" punkt 2.2.2).

4.3.7. Zmiana litery adresowej promienia przy G2/G3.

Łuki okręgu można programować poprzez punkt końcowy i promień. Domyślnie do określenia wartości promienia używana jest litera adresowa U. Po ustawieniu wartości parametru na TAK promień programuje się literą adresową Q.

4.4. PARAMETRY PLC.

Dostęp do parametrów PLC uzyskuje się po wybraniu przez operatora w menu podstawowym "Edycji danych", a następnie grupy parametrów "PLC".

4.4.1. Czas oczekiwania na zezwolenie ruchów w osiach.

Maksymalny czas oczekiwania na sygnał "Zezwolenie posuwu" O 26.5, O 28.5 i O 30.5 z PLC (jednostka = 4 ms) przy wystawionym jednym z sygnałów "Posuw+", "Posuw-" I 30.2, I 30.3, I 31.2, I 31.3, I 32.2, I 32.3. Czas = 0 oznacza oczekiwanie bezterminowe. Przekroczenie czasu wywołuje stan awaryjny i komunikat 006 "Brak zezwolenia na posuw?!".

4.4.2. Czas trwania sygnału zmiany M,S,T,E.

Sygnał F 200.0 w polu sygnałów NC → PLC.

Jednostka programowania = 4 ms.

4.4.3. Opóźnienie po sygnale zmiany M,S,T,E.

Programowany jest odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi sygnałami zmiany M,S,T,E.

Jednostka programowania jw.

4.4.4. Komunikaty z PLC skrócone.

TAK – komunikat z PLC zajmuje jedną standardową linię na ekranie,

NIE – komunikat jest powiększony.

4.5. POZOSTAŁE PARAMETRY.

Dostęp do parametrów pozostałych uzyskuje się po wybraniu przez operatora w menu podstawowym "Edycji danych", a następnie grupy parametrów "Param. Różne".

4.5.1. Opóźnienie blokowania osi po awarii.

Programowane jest opóźnienie blokowania osi sygnałami "Oś gotowa" I 30.5, I 31.5 i I 32.5 po wystąpieniu awarii sygnalizowanej przez "Alarm USN" I 28.0 lub "Alarm PC" O 20.1. Jednostka 4 ms.

4.5.2. Wersja językowa.

POLSKA – opisy w języku polskim.

ENGLISH – opisy w języku angielskim.

4.5.3. Zegar załączony.

TAK – załączenie wyświetlania zegara.

NIE – zegar wyłączony.

4.5.4. Jasność ekranu.

Wartość standardowa = 50%. Jasność ekranu można zmieniać w zakresie od 20% do 100%.

4.5.5. Kontrola CTS/RTS.

TAK – kontrola transmisji z wykorzystaniem linii RTS/CTS.
NIE – bez kontroli RTS/CTS.

4.5.6. Kontrola XON/XOFF.

TAK – kontrola transmisji przy pomocy znaków kontrolnych XON/XOFF.
NIE – bez kontroli XON/XOFF.

4.5.7. Szybkość transmisji dla RS232.

Wybór jednej z następujących szybkości transmisji:
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bitów/s.

4.5.8. Parzystość dla RS232.

PARZYSTOŚĆ – kontrola bitu parzystości,
NIEPARZYSTOŚĆ – kontrola bitu nieparzystości,
BRAK – wyłączenie kontroli.

4.5.9. Ilość bitów stopu dla RS 232.

1 – jeden bit stopu,
2 – dwa bity stopu.

4.5.10. Długość słowa dla RS 232.

7 – 7 bitów,
8 – 8 bitów.

Możliwa jest transmisja tekstów z literami polskimi (standard "Mazovia") po wybraniu długości słowa 8 bitów.

4.5.11. Kolor tła ekranu.

Możliwy jest wybór następujących kolorów tła ekranu:

NIEB – niebieski,
BRAZ – brązowy,
FIOLET – fioletowy,
C.ZIEL. – ciemnozielony.

4.6. FORMAT PARAMETRÓW MASZYNOWYCH DLA RS232.

Parametry maszynowe opisane w punktach od 4.1 do 4.5 mogą być wysłane z USN do urządzenia zewnętrznego lub wprowadzone do USN przy pomocy interfejsu RS232. Przed wprowadzeniem parametrów maszynowych konieczne jest odblokowanie ich w sposób podany w instrukcji obsługi (punkt 3.2 f).

Parametry są wysyłane i wprowadzane w pięciu grupach rozpoczynających się nagłówkiem %TEA1 (parametry osiowe), %TEA2 (parametry wrzeciona), %TEA3 (parametry interpolacji i posuwu), %TEA4 (parametry PLC) i %TEA5 (parametry pozostałe).

4. Opis parametrów maszynowych.

Poniżej podano przykładowy zbiór parametrów maszynowych (jest on zakończony niewidocznym znakiem ETX).

```
%TEA1
N1 XT YT ZT          (Oś dołączona
N2 XX YY ZZ          (Kod ASCII osi
N3 X0 Y0 Z0          (Oś obrotowa
N4 X+ Y+ Z+          (Polaryzacja ukł.pomiarowego
N5 X+ Y+ Z+          (Polaryzacja ukł.napędowego
N6 X800 Y800 Z800    (Mnożnik położenia
N7 X1000 Y1000 Z1000 (Dzielnik położenia
N8 X5000 Y5000 Z5000 (Vmax1 - pkt.zał. [mm/min]
N9 X10520 Y9020 Z10550 (Vmax2 - nasycenie [mm/min]
N10 X32768 Y32768 Z32768 (Kv1 - [m/min/mm]
N11 X32768 Y32768 Z32768 (Kv2 - [m/min/mm]
N12 X28000 Y27000 Z28000 (Emax - maks.uchyb [µm]
N13 X32767 Y32767 Z32722 (Cmax- - wsp.wyważenia -
N14 X32701 Y32718 Z32767 (Cmax+ - wsp.wyważenia +
N15 X38 Y9 Z3        (Kompensacja dryftu
N16 X50 Y50 Z50      (Strefa zerowa [µm]
N17 X200 Y200 Z200   (Czas oczekiwania na str.zer.
N18 X50 Y50 Z50      (Strefa zatrzymanej osi [µm]
N19 X200 Y200 Z200   (Czas oczekiwania na str.zatrz.
N20 X0 Y0 Z0         (Kompensacja luzu zwrotnego[µm]
N21 X+ Y+ Z+        (Kierunek dojazdu G60
N22 X200 Y200 Z200   (Wielk.nawrotu G60[µm]
N23 X8000 Y8000 Z8000 (Prędk.maks.dla osi [mm/min]
N24 X- Y+ Z+        (Kierunek dojazdu do bazy
N25 X2500 Y1500 Z1500 (Prędk.najazdu na bazę [mm/min]
N26 X300 Y300 Z300   (Prędk.po zwalnającym [mm/min]
N27 X800 Y800 Z800   (Czas oczek. na zero siatki
N28 X1000 Y1000 Z1000 (Przesunięcie zera siatki [µm]
N29 X0.000 Y0.000 Z0.000 (Baza stała obrabiarki [mm]
N30 X500 Y500 Z500   (Przyspieszenie w AUTO [mm/s2]
N31 X500 Y500 Z500   (Przyspieszenie w JOG [mm/s2]
N32 X-18.000 Y-496.000 Z-461.000 (Progr.wyłacz.krańcowy - [mm]
N33 X999.000 Y14.700 Z1.900 (Progr.wyłacz.krańcowy + [mm]

%TEA2
N1 0                 (Układ pomiarowy zainstalowany
N2 +                 (Polaryzacja ukł.pomiarowego
N3 4                 (Wrzeciono ster. z NC
N4 -                 (Polaryzacja ukł.napędowego
N5 T                 (Stały znak napięcia
N6 51                (Kompensacja dryftu
N7 32698             (Cmax- - wsp.wyważenia -
N8 32767             (Cmax+ - wsp.wyważenia +
N9 50                (Obroty pełzające 1 [obr/min]
N10 50               (Obroty pełzające 2 [obr/min]
N11 50               (Obroty pełzające 3 [obr/min]
N12 50               (Obroty pełzające 4 [obr/min]
N13 50               (Obroty pełzające 5 [obr/min]
N14 50               (Obroty pełzające 6 [obr/min]
N15 50               (Obroty pełzające 7 [obr/min]
N16 50               (Obroty pełzające 8 [obr/min]
N17 15               (Obroty minimalne 1 [obr/min]
N18 120              (Obroty minimalne 2 [obr/min]
N19 1900             (Obroty minimalne 3 [obr/min]
```

4. Opis parametrów maszynowych.

N20 2900	(Obroty minimalne 4 [obr/min]
N21 3900	(Obroty minimalne 5 [obr/min]
N22 3900	(Obroty minimalne 6 [obr/min]
N23 5900	(Obroty minimalne 7 [obr/min]
N24 6900	(Obroty minimalne 8 [obr/min]
N25 400	(Obroty maksymalne 1 [obr/min]
N26 3000	(Obroty maksymalne 2 [obr/min]
N27 3000	(Obroty maksymalne 3 [obr/min]
N28 4000	(Obroty maksymalne 4 [obr/min]
N29 5000	(Obroty maksymalne 5 [obr/min]
N30 6000	(Obroty maksymalne 6 [obr/min]
N31 7000	(Obroty maksymalne 7 [obr/min]
N32 8000	(Obroty maksymalne 8 [obr/min]
N33 100	(Czas osiągnięcia obr.maks. 1
N34 100	(Czas osiągnięcia obr.maks. 2
N35 5000	(Czas osiągnięcia obr.maks. 3
N36 5000	(Czas osiągnięcia obr.maks. 4
N37 5000	(Czas osiągnięcia obr.maks. 5
N38 5000	(Czas osiągnięcia obr.maks. 6
N39 5000	(Czas osiągnięcia obr.maks. 7
N40 5000	(Czas osiągnięcia obr.maks. 8
N41 180	(Kv 1 - [l/min/360°]
N42 180	(Kv 2 - [l/min/360°]
N43 180	(Kv 3 - [l/min/360°]
N44 180	(Kv 4 - [l/min/360°]
N45 180	(Kv 5 - [l/min/360°]
N46 180	(Kv 6 - [l/min/360°]
N47 180	(Kv 7 - [l/min/360°]
N48 180	(Kv 8 - [l/min/360°]
N49 10	(Obroty minimalne G96 [obr/min]
N50 3010	(Obroty maksymalne [obr/min]
N51 10	(Obroty oscylacyjne [])
N52 50	(Obroty zalecane [obr/min]
N53 3	(Tolerancja obrotów [%]
N54 3	(Tolerancja obrotów maks. [%]
N55 1	(Tolerancja pozycji przy M19
[PRZYR.]	
N56 1	(Toler. obrotów post.[obr/min]
N57 200	(Czas oczekiwania na zezw.reg.
%TEA3	
N1 5	(Okno dokładności - kołowa [µm]
N2 300	(Prędkość F > [mm/min]
N3 4000	(Prędkość F >>>>> [mm/min]
N4 200	(Prędkość inkr. [mm/min]
N5 1000	(Prędkość przy Powrocie [mm/min]
N6 1500	(Prędkość zredukowana [mm/min]
N7 T	(Q zamiast U promieniem w G2/3
%TEA4	
N1 0	(Cz.oczek.na zezw.ruchu osi
N2 20	(Długość sygnału MSTE
N3 20	(Opóźnienie po MSTE
N4 T	(Komunikaty z PLC skrócone
%TEA5	
N1 10	(Opóź.blok.osi po aw.
N2 1	(Wersja językowa

4. Opis parametrów maszynowych.

N3 N	(Zegar załączony
N4 1.000	(Współczynnik symetrii ekranu
N5 T	(RS232 - kontrola CTS/RTS
N6 N	(RS232 - kontrola XON/XOFF
N7 7	(RS232 - szybkość transmisji
N8 0	(RS232 - parzystość
N9 1	(RS232 - ilość bitów stopu
N10 1	(RS232 - długość słowa

Przykładowe parametry osiowe dla USN PRONUM 640FC z opcją czwartej osi:

%TEA1	
N1 XT YT ZT CT	(Oś dołączona
N2 XX YY ZZ CC	(Kod ASCII osi
N3 X0 Y0 Z0 C3	(Oś obrotowa
N4 X+ Y+ Z+ C+	(Polaryzacja ukł.pomiarowego
N5 X- Y- Z+ C+	(Polaryzacja ukł.napędowego
N6 X1000 Y1000 Z1000 C1000	(Mnożnik położenia
N7 X1000 Y1000 Z1000 C1000	(Dzielnik położenia
N8 X9000 Y9000 Z9033 C8975	(Vmax1 - pkt.zał. [mm/min]
N9 X9000 Y9000 Z9033 C8975	(Vmax2 - nasycenie [mm/min]
N10 X32768 Y32768 Z32768 C32768	(Kv1 - [m/min/mm]
N11 X8192 Y8192 Z8192 C8192	(Kv2 - [m/min/mm]
N12 X16000 Y16000 Z16000 C16000	(Emax - maks.uchyb [μm]
N13 X32767 Y32746 Z32712 C32767	(Cmax- - wsp.wyważenia -
N14 X32734 Y32767 Z32767 C32738	(Cmax+ - wsp.wyważenia +
N15 X53 Y85 Z-38 C87	(Kompensacja dryftu
N16 X32000 Y32000 Z32000 C32000	(Strefa zerowa [μm]
N17 X200 Y200 Z200 C200	(Czas oczekiwania na str.zer.
N18 X32000 Y32000 Z32000 C32000	(Strefa zatrzymanej osi [μm]
N19 X200 Y200 Z200 C200	(Czas oczekiwania na str.zatrz.
N20 X0 Y0 Z0 C0	(Kompensacja luzu zwrotnego[μm]
N21 X+ Y+ Z+ C+	(Kierunek dojazdu G60
N22 X200 Y200 Z200 C200	(Wielk.nawrotu G60[μm]
N23 X4000 Y4000 Z4000 C4000	(Prędk.maks.dla osi [mm/min]
N24 X+ Y+ Z+ C+	(Kierunek dojazdu do bazy
N25 X1000 Y1000 Z1000 C1000	(Prędk.najazdu na bazę [mm/min]
N26 X300 Y300 Z300 C300	(Prędk.po zwalniającym [mm/min]
N27 X800 Y800 Z800 C800	(Czas oczek. na zero siatki
N28 X1000 Y1000 Z1000 C1000	(Przesunięcie zera siatki [μm]
N29 X0.000 Y0.000 Z0.000 C0.000	(Baza stała obrabiarki [mm]
N30 X500 Y500 Z500 C500	(Przyspieszenie w AUTO [mm/s ²]
N31 X500 Y500 Z500 C500	(Przyspieszenie w JOG [mm/s ²]
N32 X-200.000 Y-238.000 Z-332.000 C0.000	(Progr.wyłącz.krańcowy - [mm]
N33 X999.000 Y999.000 Z999.000 C0.000	(Progr.wyłącz.krańcowy + [mm]

4.7. KOREKCJA BŁĘDÓW ŚRUBY (OPCJA).

Umożliwia podwyższenie dokładności obróbki przez wprowadzenie do pamięci USN tabeli poprawek zgodnie z wykonanymi wcześniej pomiarami osi maszyny.

Pomiary pozycjonowania należy wykonywać przy użyciu interferometru laserowego zgodnie z normą PN-81/M 5555 1 arkusz 32. Dla każdej osi należy wyróżnić co najmniej 10 punktów pomiarowych i wykonać pomiary dla obu kierunków pozycjonowania pięciokrotnie dla każdego punktu pomiarowego i kierunku pomiarów. Ze względu na dużą ilość pomiarów zaleca się automatyzację pomiarów.

Tak zebrane dane należy przekształcić do wartości poprawek i wpisać do tabeli korekcji błędów śruby.

W tym celu w edycji danych USN PRONUM wyszukać menu "Korekcja błędów śruby". Tabela korekcji zawiera 1000 korekcji ponumerowanych od N1 do N1000. Każdą z osi obrabiarki, w których wymagane jest wprowadzenie korekcji należy podzielić na segmenty o tej samej długości (długość segmentu w różnych osiach może być różna) i wpisać długość segmentu do tablicy długości segmentów (wymiar w mikrometrach). Następnie wyróżnić segment bazowy położony najbliżej bazy stałej od strony dodatniej i wpisać jego numer do tablicy segmentów bazowych. Wpisanie zerowego numeru segmentu bazowego oznacza wyłączenie kompensacji błędów śruby. Umożliwia to wykonywanie pomiarów obrabiarki z kompensacją błędów śruby i bez kompensacji bez potrzeby zerowania tablicy korekcji. Z tabeli błędów pozycjonowania wykonanej przy użyciu interferometru laserowego określić wartości korekcji dla każdego segmentu (powinno to być wartość z zakresu ± 127 mikrometrów) i wpisać te wartości do tablicy korekcji.

Przy wpisywaniu wartości korekcji do tablicy należy pamiętać o następujących zasadach:

- punkt bazy stałej powinien pokrywać się z punktem pomiarowym i jest punktem zerowym wykresu błędów obrabiarki,
- kolejne wartości korekcji należy uporządkować zgodnie z dodatnim kierunkiem osi obrabiarki i wpisywać kolejno w kierunku od początku do końca tabeli,
- wartości korekcji wyliczyć przyrostowo dla każdego segmentu (jako poprawka wprowadzana jest suma korekcji dla segmentów poczynając od punktu bazy stałej),
- korekcja zapisana w segmencie bazowym jest wprowadzana na odcinku między punktem bazy stałej, a następnym punktem pomiarowym w kierunku dodatnim proporcjonalnie do przebytej drogi (interpolacja liniowa). Analogicznie - pozostałe korekcje,
- różnica wartości zmierzonej interferometrem laserowym i wartości zadanej położenia wyznacza znak korekcji pod warunkiem, że dodatniej zmianie położenia przy pomiarach interferometrem laserowym odpowiada dodatnia zmiana położenia osi obrabiarki. Należy pamiętać o przyrostowym wyliczeniu korekcji.

Wyznaczone korekcje błędów śruby należy przenieść łącznie z innymi parametrami maszynowymi na twardy dysk lub pamięć FLASH i wykorzystywać w razie potrzeby do załadowania parametrów maszynowych do USN.

Korekcje błędów śruby mogą być przenoszone do/z USN PRONUM przez interfejs szeregowy. Poniżej podano przykładowy zbiór danych z korekcjami błędów śruby. Określa on obowiązujący format danych. Zbiór składa się z nagłówka %SCO, pierwszej linii N0 z nazwą osi, numerem korekcji dla segmentu bazowego i długością segmentu dla każdej osi oddzielonych odstępami oraz kolejnych linii z numerami i wartościami korekcji również oddzielonymi odstępem.

4.7. Korekcja błędów śruby (opcja).

Zbiór korekcji można wprowadzić do USN PRONUM niezależnie i tylko te korekcje, które są wykorzystywane. Przy wysyłaniu zbiór ten występuje łącznie z innymi parametrami maszynowymi.

```
%SCO  
N0 X1 5000 Y250 4000 Z755 4500  
N1 2  
N2 1  
N3 2  
N4 -1  
N5 -2  
N6 127  
N7 -127  
N8 1  
N9 1
```

-- dla uproszczenia podano tylko początek i koniec tabeli --

```
N988 2  
N989 1  
N990 2  
N991 3  
N992 3  
N993 2  
N994 1  
N995 0  
N996 -1  
N997 -1  
N998 -1  
N999 -1  
N1000 1
```

5. KÓŁKO RĘCZNE (OPCJA).

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE.

- ■ jedno kółko ręczne przełączane na każdą oś,
- ■ przetwornik obrotowo-impulsowy jako element wykonawczy,
- ■ sygnały wejściowe 5 V (sygn.prostok. 5 V A, B, standard RI),
- ■ zalecana rozdzielczość przetwornika - 100 impulsów/obrót,
- ■ trzy rozdzielczości - 1, 10, 100 $\mu\text{m}/\text{impuls}$.

5.2. OBSŁUGA.

W trybie pracy ręcznej zamiast funkcji "F >>>" - wyboru na stałe dużej prędkości posuwu, wprowadzona jest funkcja "Kółko ręczne".

Wciśnięcie tego przycisku wybiera tryb pracy z kółkiem ręcznym, co potwierdza opis trybu pracy "RĘCZNE kółko x1". Wybór osi i uaktywnienie pracy kółka ręcznego następuje przez wciśnięcie dowolnego przycisku ruchu ręcznego dla tej osi. Zapala się sygnalizacja "Posuw trwa" zieloną diodą świecąca. Potwierdza to aktywność kółka ręcznego. Możliwe jest przesunięcie wybranej osi przy pomocy kółka ręcznego. Zmiana osi następuje przez wciśnięcie przycisku ruchu ręcznego tej osi, a zmiana rozdzielczości przez wybór przyciskiem programowalnym funkcji "1 μm ", "10 μm ", "100 μm " (rozdzielczość odpowiednio 1, 10, 100 $\mu\text{m}/\text{impuls}$ kółka ręcznego). Wciśnięcie przycisku "przyspieszaj" wyłącza kółko ręczne. Wyłączenie kółka następuje także przy zmianie trybu pracy lub wyzerowaniu USN. Wybór ręcznego ruchu wymiarowego przy aktywnym kółku ręcznym wymaga wcześniejszego wyłączenia kółka przyciskiem "przyspieszaj" lub np. przyciskiem "F >".

Kółko ręczne może być używane także przy zatrzymanej pracy automatycznej. Przed ponownym podjęciem wykonywania programu konieczny jest powrót do konturu przy pomocy przycisków ruchów ręcznych.

5.3. INSTALACJA.

Kółko ręczne dołączane jest do USN PRONUM przez złącze szufladowe 25 stykowe oznaczone symbolem K (gniazdo). Wykaz sygnałów na złączu podano w poniższej tabeli.

Nazwa sygnału	Nr styku
A	10
B	9
+5 V	25,24
0 V	19,20
Ekran	Obudowa

Opis sygnałów:


5. Kółko ręczne (opcja)

- A – wejście TTL sygnału A kółka ręcznego,
- B – wejścia TTL sygnału B kółka ręcznego,
- +5 V, 0 V – zasilanie kółka ręcznego.

Parametry elektryczne:

- napięcie zasilania kółka ręcznego: +5 V +/-5%,
- maksymalny pobór prądu przez kółko ręczne: 300 mA,
- wszystkie wejścia TTL,
- maksymalna długość kabla: 0.7 m.

Poniżej przedstawiono przykładowe połączenie wejścia USN PRONUM z kółkiem ręcznym.



Zmianę kierunku zliczania można uzyskać zamieniając miejscami wejścia A i B przetwornika obrotowo-impulsowego kółka ręcznego. Ekran kabla należy łączyć do obudowy złącza od strony USN PRONUM.

6. GWARANCJA.

PHP ProNum Sp. z o.o. udziela gwarancji na wyrób w okresie 12 miesięcy od daty instalacji układu z obrabiarką, przy czym nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty zakupu. Warunkiem zachowania gwarancji jest eksploatacja układu zgodna z instrukcjami obsługi i instalacji sterowania oraz nie naruszenie plomb fabrycznych.

7. Karta parametrów maszynowych PRONUM 640 FC.

	oś1: (32000)	oś2:	oś3:
17.	Czas oczek. na strefę zerową [4 ms] oś1: (200)	oś2:	oś3:
18.	Strefa zatrzymanej osi [μm] oś1: (32000)	oś2:	oś3:
19.	Czas oczek. na strefę.zatrzym.[4 ms] oś1: (200)	oś2:	oś3:
20.	Kompensacja luzu zwrotnego [μm] oś1: (0)	oś2:	oś3:
21.	Kierunek dojazdu G60 oś1: - +	oś2: - +	oś3: - +
22.	Wielk. nawrotu G60 [μm] oś1: (200)	oś2:	oś3:
23.	Prędk. maks. dla osi [mm/min] oś1: (12000)	oś2:	oś3:
24.	Kierunek dojazdu do bazy oś1: - +	oś2: - +	oś3: - +
25.	Prędk. najazdu na bazę [mm/min] oś1: (1000)	oś2:	oś3:
26.	Prędk. po zwalniającym [mm/min] oś1: (300)	oś2:	oś3:
27.	Czas oczek. na zero siatki [4 ms] oś1: (800)	oś2:	oś3:
28.	Przesunięcie zera siatki [μm] oś1: (1000)	oś2:	oś3:
29.	Baza stała obrabiarki [mm] oś1: (0.0)	oś2:	oś3:
30.	Przyspieszenie w AUTO [mm/s ²] oś1: (500)	oś2:	oś3:
31.	Przyspieszenie w JOG [mm/s ²] oś1: (500)	oś2:	oś3:
32.	Programowany wyłącznik krańcowy - [mm] oś1: (-999.0)	oś2:	oś3:
33.	Programowany wyłącznik krańcowy + [mm] oś1: (999.0)	oś2:	oś3:

1a. Parametry osiowe czwartej osi (tylko dla USN PRONUM 640FC z opcją czwartej osi)

1.	Oś dołączona oś4: TAK
2.	Kod ASCII osi Spośród: X Y Z A B C V W oś4:
3.	Oś obrotowa-wtórna Spośród: NIE 4.X 4.Y 4.Z oś4:
4.	Polaryzacja układu pomiarowego oś4: - +
5.	Polaryzacja układu napędowego oś4: - +
6.	Mnożnik położenia od 0 do 32767 oś4:
7.	Dzielnik położenia od 1 do 32767 oś4:
8.	Vmax1 – punkt załamania [mm/min] od 1 do 32767 oś4:
9.	Vmax2 – nasycenie [mm/min] od 1 do 32767 oś4:
10.	Kv1 – [m/min/mm] od 1 do 65535 oś4:
11.	Kv2 – [m/min/mm] od 1 do 65535 oś4:
12.	Emax – maksymalny uchyb [μm] od 1 do 65535 oś4:
13.	Cmax- współczynnik wyważenia – od 1 do 32767 oś4:
14.	Cmax+ współczynnik wyważenia + od 1 do 32767 oś4:
15.	Kompensacja dryftu od -32767 do 32767 oś4:
16.	Strefa zerowa (zatrzymania) [μm] od 0 do 32767 oś4:
17.	Czas oczek.na strefę zerową [4 ms] od 0 do 32767 oś4:
18.	Strefa zatrzymanej osi [μm] od 0 do 32767 oś4:

19.	Czas oczek.na strefę zatrzym.[4 ms] oś4:	od 0 do 32767
20.	Kompensacja luzu zwrotnego [μm] oś4:	od -32767 do 32767
21.	Kierunek dojazdu G60 oś4: - +	
22.	Wielk. nawrotu G60 [μm] oś4:	od -32767 do 32767
23.	Prędk. maks. dla osi [mm/min] oś4:	od 1 do 15000
24.	Kierunek dojazdu do bazy oś4: - +	
25.	Prędk. najazdu na bazę [mm/min] oś4:	od 1 do 15000
26.	Prędk.po zwalniającym [mm/min] oś4:	od 1 do 15000
27.	Czas oczek. na zero siatki [4 ms] oś4:	od 0 do 32767
28.	Przesunięcie zera siatki [μm] oś4:	od -32767 do 32767
29.	Baza stała obrabiarki [mm] oś4:	od -9999.999 do 9999.999
30.	Przyspieszenie w AUTO [mm/s ²] oś4:	od 1 do 1000
31.	Przyspieszenie w JOG [mm/s ²] oś4:	od 1 do 1000
32.	Programowany wyłącznik krańcowy - [mm] oś4:	od -9999.999 do 9999.999
33.	Programowany wyłącznik krańcowy + [mm] oś4:	od -9999.999 do 9999.999

2. Parametry wrzeciona.

1.	Układ pomiarowy zainstalowany (NIE, (nr pakietu).(nr kanału)) NIE 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3
2.	Polaryzacja układu pomiarowego - +
3.	Wrzeciono sterowane z NC (NIE, (nr pakietu).(nr łącza)) NIE 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4
4.	Polaryzacja ukł.napędowego - +
5.	Stały znak napięcia NIE TAK
6.	Kompensacja dryftu (0) od -32767 do 32767
7.	Cmax- współcz.wyważenia - (32767) od 1 do 32767
8.	Cmax+ współcz. wyważenia + (32767) od 1 do 32767
9.	Obroty pełzające 1 [obr/min] (50) od 0 do 9999
10.	Obroty pełzające 2 [obr/min] (50)
11.	Obroty pełzające 3 [obr/min] (50)
12.	Obroty pełzające 4 [obr/min] (50)
13.	Obroty pełzające 5 [obr/min] (50)
14.	Obroty pełzające 6 [obr/min] (50)
15.	Obroty pełzające 7 [obr/min] (50)
16.	Obroty pełzające 8 [obr/min] (50)
17.	Obroty minimalne 1 [obr/min] (0) od 0 do 9999
18.	Obroty minimalne 2 [obr/min] (900)
19.	Obroty minimalne 3 [obr/min] (1900)
20.	Obroty minimalne 4 [obr/min] (2900)
21.	Obroty minimalne 5 [obr/min] (3900)
22.	Obroty minimalne 6 [obr/min] (4900)
23.	Obroty minimalne 7 [obr/min] (5900)
24.	Obroty minimalne 8 [obr/min] (6900)
25.	Obroty maksymalne 1 [obr/min] (1000) od 0 do 9999
26.	Obroty maksymalne 2 [obr/min] (2000)
27.	Obroty maksymalne 3 [obr/min] (3000)
28.	Obroty maksymalne 4 [obr/min] (4000)
29.	Obroty maksymalne 5 [obr/min] (5000)
30.	Obroty maksymalne 6 [obr/min] (6000)
31.	Obroty maksymalne 7 [obr/min] (7000)
32.	Obroty maksymalne 8 [obr/min] (8000)

33.	Czas osiągnięcia obr.maks. 1 [ms] (500)	od 1 do 32767
34.	Czas osiągnięcia obr.maks. 2 [ms]	
35.	Czas osiągnięcia obr.maks. 3 [ms]	
36.	Czas osiągnięcia obr.maks. 4 [ms]	
37.	Czas osiągnięcia obr.maks. 5 [ms]	
38.	Czas osiągnięcia obr.maks. 6 [ms]	
39.	Czas osiągnięcia obr.maks. 7 [ms]	
40.	Czas osiągnięcia obr.maks. 8 [ms]	
41.	Kv 1 – [1/min/360°] (180)	od 0 do 65535
42.	Kv 2 – [1/min/360°]	
43.	Kv 3 – [1/min/360°]	
44.	Kv 4 – [1/min/360°]	
45.	Kv 5 – [1/min/360°]	
46.	Kv 6 – [1/min/360°]	
47.	Kv 7 – [1/min/360°]	
48.	Kv 8 – [1/min/360°]	
49.	Obroty minimalne G96 [obr/min] (10)	od 0 do 9999
50.	Obroty maksymalne [obr/min] (9999)	od 1 do 9999
51.	Obroty oscylacyjne [] (10)	od 0 do 32767
52.	Obroty zalecane [obr/min] (50)	od 0 do 9999
53.	Tolerancja obrotów [%] (3)	od 0 do 100
54.	Tolerancja obrotów maks. [%] (3)	od 0 do 100
55.	Tolerancja pozycji przy M19 [] (1)	od 0 do 100
56.	Tolerancja obrotów postojowych [obr/min] (1)	od 0 do 9999
57.	Czas oczekiwania na zezw. reg. [4 ms] (200)	od 0 do 32767

3. Parametry interpolacji i posuwu.

1.	Okno dokładności – kołowa [μm] (5)	od 1 do 9
2.	Prędkość F > [mm/min] (100)	od 1 do 15000
3.	Prędkość F >>>>> [mm/min] (3000)	od 1 do 15000
4.	Prędkość inkr. [mm/min] (1000)	od 1 do 15000
5.	Prędkość przy Powrocie [mm/min] (800)	od 1 do 15000
6.	Prędkość zredukowana [mm/min] (500)	od 1 do 15000
7.	Q zamiast U promieniem w G2/3	NIE TAK


4. Parametry PLC.

1.	Czas oczek. na zezw. ruchu osi [4 ms] (20)	od 0 do 32767
2.	Długość sygnału MSTE [4 ms] (10)	od 0 do 32767
3.	Opóźnienie po MSTE [4 ms] (10)	od 0 do 32767
4.	Komunikaty z PLC skrócone (TAK)	TAK NIE


5. Parametry pozostałe.

1.	Opóźnienie blokowania osi po awarii [4 ms] (10)	od 0 do 32767
2.	Wersja językowa (POLSKA)	POLSKA ENGLISH
3.	Zegar załączony (NIE)	NIE TAK
4.	Jasność ekranu [%] (50)	od 20 do 100
5.	Kontrola CTS/RTS	TAK NIE
6.	Kontrola XON/XOFF	TAK NIE
7.	Szybkość transm.	300 600 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200
8.	Parzystość RS232	BEZ_KONTROLI PARZYSTOŚĆ NIEPARZYSTOŚĆ
9.	Ilość bitów stopu RS232	1 bit stopu 2 bity stopu
10.	Długość słowa RS232	7 bitów 8 bitów
11.	Kolor ekranu	NIEB BRĄZ FIOLET C.ZIEL.

Widok od przodu



Widok od tyłu



PRONUM 640 FC

Rys. 1

